

Wykaz Beneficjentów, którym została udzielona dotacja na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w województwa podkarpackiego w 2021 roku.

Lp.	Beneficjent	Rodzaj prac lub robót budowlanych przy zabytku
1	Bachórzec Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny	Kościół parafialny - prace konserwatorskie polichromii w części chóru
2	Bircza Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki	Kościół parafialny - konserwacja ołtarza bocznego
3	Borek Stary Klasztor OO. Dominikanów	Kaplica Św. Anny - dokończenie remontu
4	Brzegi Dolne Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Różańcowej	Kościół parafialny - remont i konserwacja budynku kościoła
5	Brzeźnica Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela	Kościół parafialny - konserwacja ołtarza bocznego
6	Brzozów Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego	Budynek kolegium - remont
7	Chmielnik Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Łaskawej	Kościół parafialny - tynki wewnętrzne, cokół
8	Chmielów Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa	Kościół parafialny - remont elewacji
9	Chotyńiec Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia NMP	prace konserwatorskie wyposażenia cerkwi pw. Narodzenia NMP w Chotyńcu
10	Dąbrówka Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Onufrego i Niepokalanego Serca NMP	Kościół parafialny - prace konserwatorskie polichromii
11	Desznica Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Niepokalanej	Konserwacja wyposażenia z dawnej cerkwi pw. Michała Archanioła, obecnie filialnego kościoła w Świętkowej Małej
12	Dębowiec Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła	Kościół parafialny - konserwacja polichromii i fasety
13	Dukla Klasztor OO. Bernardynów	Ogrodzenie przed kościołem - konserwacja
14	Dydnia Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła i św. Anny	Konserwacja i restauracja wybranych elementów wyposażenia wewnątrz kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krzemiennej

15	Gawłuszowice Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha	Kościół parafialny - remont posadowienia i konstrukcji i poszycia oraz impregnacja
16	Giedlarowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła	Kościół parafialny - remont dachu
17	Gogołów Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny	Dzwonnica kościoła - prace konserwatorskie elewacji dzwonnicy
18	Góra Ropczycka Parafia Rzymskokatolicka pw. Jakuba Starszego Apostoła	Kościół parafialny - konserwacja wyposażenia
19	Górzanka Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa	Kościół parafialny - konserwacja polichromii
20	Grabówka Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP	Remont i konserwacja murowanej cerkwi greckokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Grabówce
21	Haczów Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	Zabytkowy kościół, spichlerz, ogrodzenie - wykonanie impregnacji
22	Harta Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Bpa	Kościół parafialny, dzwonnica, 4 kapliczki - prace remontowe cokołu, elewacji oraz izolacja przeciwwilgociowa
23	Horyniec Zdrój Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	Kaplica w Radrużu - remont
24	Huta Krzeszowska Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego	Kościół parafialny - konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła
25	Jarosław Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała	Kolegiata - konserwacja malowideł
26	Jarosław Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała	Kolegiata - remont podziemi
27	Jarosław Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski	Renowacja piwnic plebanii Parafii NMP wraz z kaplicą
28	Jarosław Klasztor OO. Dominikanów	Kościół oo. Dominikanów - konserwacja polichromii i wystroju kaplicy białej - konserwacja tynków
29	Jarosław Klasztor Sióstr Benedyktynek	Remont i konserwacja baszty nr VII wraz z przylegającym odcinkiem muru obronnego opactwa benedyktyńskiego w Jarosławiu
30	Jawornik Polski Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Ap.	Kościół parafialny - prace remontowo-konserwatorskie tynków na cokole
31	Jedlicze Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego	Kościół parafialny - pokrycie dachowe
32	Kalwaria Paclawska Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych (Franciszkanów)	Kapliczki kalwaryjskie- remont

33	Kalwaria Paclawska Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)	Kościół filialny w Leszczynach - remont i konserwacja
34	Kłokowice Parafia Prawosławna pw. Pokrowa M.B.	Kościół parafialny - remont dachu cerkwi
35	Kolbuszowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych	Kościół parafialny - remont dachu
36	Kombornia Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia	Kościół parafialny - prace konserwatorskie ołtarza bocznego Serca Pana Jezusa
37	Kosienice Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej	Remont elewacji wschodniej i dachu nad nawą główną oraz schodów i drzwi do kruchty w kościele pw. Świętej Trójcy w Kosienicach "Kościół w lesie"
38	Kosina Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa	Kościół parafialny - konserwacja polichromii
39	Kraków Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo	Kościół w Moszczanach - wykonanie izolacji, wymiana stolarki
40	Krosno Klasztor Nawiedzenia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)	Kościół Franciszkanów - konserwacja wystroju sztukatorskiego kaplicy Oświęcimów
41	Krosno (Polanka) Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski	Kościół parafialny - konserwacja malowideł ściennych
42	Krosno Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów	mur klasztorny - prace konserwatorsko-restauratorskie
43	Krosno Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej	Kościół parafialny - instalacja przeciwwłamaniowa
44	Krzemienica Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Pocieszenia	Drewniany Kościół - konserwacja wnętrza
45	Książnice Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela	Kościół parafialny - renowacja Stacji drogi Krzyżowej
46	Lipa Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego	Remont elewacji, podłogi oraz wymiana instalacji elektrycznej w dawnej cerkwi pw. Paraskewi w Lipie
47	Lutowiska Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa	Prace remontowo-konserwatorskie przy dawnej cerkwi pw. Michała Archanioła
48	Markowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty	Kościół parafialny - prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji, fundamentach oraz stolarce okiennej
49	Mielec Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mateusza Ap.i Ewang.	Kościół parafialny - konserwacja ołtarza głównego

50	Niebylec Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia Świętego Krzyża	Instrument organowy w kościele parafialnym - prace konserwatorskie
51	Nienadówka Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Ap.	Kościół parafialny - renowacja elewacji
52	Niwiska Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja	Kościół parafialny - remont i konserwacja dachu, więźby dachowej, instalacji odgromowej i stropu
53	Odrzykoń Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny	ołtarz główny w kościele parafialnym - prace konserwatorsko-restauratorskie
54	Ostrowy Tuszowskie Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	Kościół parafialny - prace budowlano-konserwatorskie dachu, więźby dachowej, elewacji, instalacji odgromowej
55	Pełnatycze Parafia Rzymskokatolicka pw. Ofiarowania NMP	Budynek plebanii - remont dachu
56	Pilzno Zakon OO. Karmelitów	Renowacja elewacji Klasztoru
57	Pruchnik Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja	Kościół parafialny - częściowa wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi
58	Przeczyca Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wniebowziętej	Kościół parafialny - konserwacja ołtarza
59	Przemyśl Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego	Konserwacja ołtarza bocznego z obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i tabernakulum w Collegium Marianum
60	Przemyśl Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Maćkowicach - odtworzenie dachu budynku, remont ścian, wymiana podłogi posadzki
61	Przemyśl Jednostka Działalności Gospodarczej Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej	Remont dachu kaplicy przy budynku administracyjno-usługowym przy ul. Basztowej
62	Przemyśl Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych	Konserwacja polichromii na sklepieniu i trzech ołtarzy bocznych w kościele pw. MB Szkaplerznej
63	Przemyśl Klasztor Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych	Budynek klasztoru - remont i konserwacja elewacji, ścian, ogrodzenia, oraz schodów
64	Przemyśl Klasztor Franciszkanów - OFM	Wyposażenie klasztoru - prace remontowo-konserwatorskie obrazów
65	Przemyśl Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych	Budynek klasztoru - montaż instalacji wykrywania pożaru
66	Przemyśl Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP	Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP - remont dachu
67	Przemyśl Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela	Kaplica Najświętszego Sakramentu - konserwacja wystroju i wnętrza
68	Radymno Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca	Kościół parafialny - remont elewacji
69	Rakszawa Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża	Kościół parafialny - konserwacja i restauracja ołtarza głównego

70	Rymanów Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca	Kościół parafialny - konserwacja i restauracja zabytków ruchomych
71	Ryszkowa Wola Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Świętych Piotra i Pawła	Kościół parafialny - remont elewacji dachu oraz dzwonnicy
72	Rzeszów Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha i Stanisława	Kościół fara - konserwacja wnętrza
73	Sarnów Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	Kościół parafialny - regeneracja ścian i sufitów
74	Sędziszów Młp. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów	Budynek klasztoru - remont i konserwacja stropu, renowacja tragarzy i powały
75	Siedliska - Bogusz Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP	Kościół parafialny - prace konserwatorskie drzwi i portalu
76	Sławęcín Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny	Kościół parafialny - konserwacja przy ołtarzach
77	Średnia Wieś Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP	Kościół parafialny - konserwacja ołtarza i obrazów
78	Święte Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP	Kościół parafialny - konserwacja i restauracja zabytków ruchomych
79	Trzciana-Zawadka Rymanowska Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla	Konserwacja nagrobków z dawnego cmentarza przycerkiewnego - nagrodek Anny Kinasiewiczowej i nagrobek Heleny Warchałowskiej
80	Trzcínica Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego i Św. Doroty	Kościół parafialny - roboty budowlane pokrycia gontowego, elewacji, ogrodzenia
81	Tuszków Narodowy Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych	Kościół parafialny - konserwacja ścian wewnętrznych
82	Ulanów Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary	Kościół - konserwacja ołtarza głównego
83	Wadowice Dolne Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Franciszka z Asyżu	Kościół parafialny - remont i konserwacja budynku kościoła
84	Walawa Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	Kościół parafialny - remont konstrukcji stropu
85	Wesoła Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny	Wyposażenie kościoła parafialnego - prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym
86	Wietlin Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP	Kościół filialny w Wysocku - konserwacja tabernakulum
87	Wysoka Strzyżowska Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa	Kościół parafialny - konserwacja stacji drogi krzyżowej i feretronów
88	Zaczernie Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP	Prace konserwatorskie przy nagrobku rodziny Jędrzejowiczów na cmentarzu przykościelnym w Zaczerniu

89	Zaklików Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny	ogrodzenie kościoła - prace remontowe
90	Zarzecze Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Śnieżnej	Prace remontowe kaplicy pw. Matki Bożej Pocieszenia w Hucie Deręgowskiej
91	Zawada Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP	Kościół parafialny - konserwacja pianoli w ołtarzu
92	Zwiernik Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina Bpa	Kościół parafialny - konserwacja stacji Drogi Krzyżowej oraz ławy kolatorskiej
93	Baranów Sandomierski Gmina Baranów Sandomierski	murowana kapliczka przydrożna w Dąbrowicy - prace konserwatorskie
94	Dukla Gmina Dukla	prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji kamienicy przy ul. 3 Maja 1 w Dukli
95	Hyżne Gmina Hyżne	prace konserwatorskie elewacji, balustrad i drzwi frontowych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem
96	Jarosław Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke	prace konserwatorskie przy organach w kościele pw. Św. Mikołaja i Św. Stanisława
97	Kolbuszowa Powiat Kolbuszowski	prace remontowo-konserwatorskie oraz odwodnienie ścian kaplicy dworskiej w Weryni
98	Leżajsk Miasto Leżajsk	prace konserwatorskie w kaplicy grobowej Marii Jaroszówny i Alfreda Josse na cmentarzu komunalnym w Leżajsku
99	Mielec Powiat Mielecki	prace budowlano-remontowe więźby dachowej, pokrycia dachowego, obróbkę blacharskich ob. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu
100	Przemyśl Miasto Przemyśl	prace remontowe portalu wejściowego do budynku I LO w Przemyślu
101	Przemyśl Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"	Zespół Koszar Wojskowych - budynek przy ul. Słowackiego, stolarka okienna
102	Przemyśl Związek Gmin Fortecznych	prace remontowe przy forcie I Salis Soglio w Jaksmanicach
103	Przeworsk Powiat Przeworski	prace konserwatorsko-restauratorskie lokomotywy wąskotorowej parowej
104	Ropczyce Starostwo Powiatowe w Ropczycach	prace remontowo-konserwatorskie przy budynku pałacu w Lubzinie (ob. DPS)
105	Sędziszów Młp. Gmina Sędziszów Młp.	roboty budowlane w budynku Ratusza Miejskiego
106	Tarnobrzeg Miasto Tarnobrzeg	prace konserwatorsko-restauratorskie budynku d. siedziby Zarządu Dóbr Tarnowskich
107	Tarnobrzeg Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	prace konserwatorskie przy szafach bibliotecznych z Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu
108	Ustrzyki Dolne Powiat Bieszczadzki	roboty budowlane przy zabytkowym budynku dawnej rafinerii
109	Ustrzyki Dolne Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki	cerkiew greckokatolicka w Liskowatym - prace remontowo-konserwatorskie balkonu babińca, stolarka okienna
110	Zagórz Gmina Zagórz	prace zabezpieczająco-konserwatorskie ruin w dawnym zespole klasztorным Karmelitów Bosych w Zagórz

111	Kańczuga Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła	konserwacja i restauracja zabytkowej kaplicy pw. Św. Barbary przy kościele parafialnym
112	Leżajsk Klasztor OO. Bernardynów Zakon Braci Mniejszych	konserwacja ambony w Bazylice
113	Rzeszów Parafia Greckokatolicka pw. Zaśnięcia NMP	prace remontowo - konserwatorskie przy fundamentach, ścianach i sklepieniu cerkwi

uchwały NR XXXVII/592/21
Powiatu Podkarpackiego
z dnia 2021 r.

skle, restauratorskie
nyc na obszarze

Proponowana kwota dofinansowania
30 000
25 000
50 000
10 000
50 000
20 000
100 000
30 000
20 000
20 000
30 000
20 000
25 000
15 000

15 000
70 000
10 000
20 000
75 000
35 000
30 000
50 000
25 000
20 000
15 000
40 000
15 000
40 000
50 000
10 000
90 000
50 000

50 000
20 000
50 000
30 000
40 000
50 000
15 000
30 000
60 000
30 000
25 000
35 000
15 000
25 000
10 000
200 000
200 000

20 000
40 000
45 000
10 000
35 000
20 000
50 000
20 000
30 000
20 000
200 000
50 000
10 000
30 000
40 000
10 000
30 000
60 000
20 000
20 000

30 000
20 000
56 000
15 000
75 000
10 000
25 000
20 000
25 000
10 000
15 000
15 000
20 000
70 000
50 000
15 000
10 000
40 000
24 000

20 000
20 000
50 000
10 000
30 000
10 000
50 000
10 000
25 000
30 000
90 000
20 000
20 000
30 000
90 000
45 000
25 000
75 000
25 000
10 000
20 000
100 000

40 000
40 000
20 000
4 200 000